

携帯電話用Bluetooth接続適合

Table with columns for carrier (NTT DoCoMo, au by KDDI, SoftBank, WILCOOM), phone model, Bluetooth version, and connection status (BT, Multi-point). Rows list various phone models like Black Berry, Xperia, Galaxy, etc.

この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の携帯電話機全ての結果を保証するものではありません。

搭載している携帯電話機種は2014年4月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一部機能の提供が停止される可能性があります。

この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等は評価、保証するものではありません。

2014年4月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、記載していませんのであらかじめご了承ください。

表中、*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

表中、印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

表中、x印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

表中、型番の末尾に";"が付いている端末はスマートフォンです。

次のプロファイルに対応しています。
HFP(Hands Free Profile)
OPP(Object Push Profile)
DUN(Dial Up Network Profile)
SPP(Serial Port Profile)
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)
PBAP(Phone Book Access Profile)
通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。

携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのBluetoothヘッドセット(Bluetooth Headset)には対応していません。

マルチ接続とは、複数のプロファイルを同時に接続することです。

1 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。

2 BTオーディオ機能がありません。

3 AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。

4 AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。

5 AV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

6 ナビからのA2DP接続動作は出来ません。

7 ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

8 ナビからA2DP切断後、ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

9 BTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

10 ACC ON後、A2DP接続できません。

11 ACC ON後、A2DP接続した場合、音楽再生できません。

12 ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

13 ナビからの早送り操作は出来ません。

14 ナビからの巻き戻し操作は出来ません。

17 データ通信中に着信した場合、HFP切断されます。

18 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。

19 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

20 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。

21 AV機器が音楽再生アプリ起動中はナビ操作で発信できません。BGM再生に切り替えることで発信可能です。

22 AV機器が音楽再生アプリ起動中にナビ操作で発信する場合、AV機器操作が必要です。

23 A2DP接続中にナビ操作で発信した場合、A2DPは切断されます。

24 AV機器が音楽再生アプリ起動中はデータ通信ができません。BGM再生に切り替えることでデータ通信可能です。

25 A2DP接続中は、データ通信出来ません。

26 A2DP接続中にデータ通信を行った場合、A2DPは切断されます。

29 ナビからA2DP接続動作ができない場合があります。

30 ナビからのトラックアップ操作は出来ません。

31 ナビからのトラックダウン操作は出来ません。

32 ナビからA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません。

33 HFP接続中にBTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

「FOMA」フォーマ、は株式会社エヌ・ティ・ティ・コム登録商標です。

その他製品名称等の所有各社各社各社各社は登録商標です。