

接続可能携帯電話一覧 (2009/6/1現在)
対象機種:AVIC-T10

赤字は追加情報です

携帯電話用Bluetooth接続適合

電話会社	携帯機種名 アダプター型番	ハンズフリー 通話 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	電話会社	携帯機種名 アダプター型番	ハンズフリー 通話 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	電話会社	携帯機種名 アダプター型番	ハンズフリー 通話 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	
NTT DoCoMo	F-01A	*	1 6	au by KDDI	W44T	*	7	SoftBank	815SH	*		
	F1100	*	1 13		W52T	*	7		816SH	*		
	HT-01A	5 24	13 19		W54T	*	7 × 13		820SH	*		
	HT-02A	5 24	13 19		W56T	*	7 * 25		821SH	*		
	HT1100	*	5 13		W61T	*	7 ×		823SH	*		
	N-01A	*	1 4 - 12		W63T	*	7 * 25		824SH	*		
	N-02A	*	1 4 - 12		W65T	*	7 * 25		825SH	*		
	N-04A	*	1 4 - 12						905SH	*		
	NM705i	*	2 3 13						910SH	*		
	NM706i	*	2 3 13		SoftBank	705N	*		× ×	911SH	*	
	M702iG	*	3			706N	*		× ×	912SH	*	
	M702iS	*	3			705NK	*		2 3 ×	913SH	*	
	P-01A	*	1 6			804NK	*		2 3 13	920SH	*	
	P-02A	*	1 6			X02NK	*		2 3 13	921SH	*	
	P902iS	*	1 6 * 19			705P	*		3 13	922SH	*	
	P903i	*	1 6			705Px	*		3 13	923SH	*	
	P903iTV	*	1 6			706P	*		3 13	930SH	*	
	P903iX	*	1 6			810P	*		3 13	931SH	*	15
	P904i	*	1 6			820P	*		3 13	932SH	*	15
	P905i	*	1 6			821P	*		3 13	705T	*	3 13
	P905iTV	*	1 6		822P	*	3 13		823T	*	2 3	
	P906i	*	1 6		920P	*	1 6		824T	*	1 2 3	
	SH-01A	*	1 5	921P	*	1 6	830T	*	1 2 3			
	SH-03A	*	1 5	705SC	*	3 13	910T	*	2 3 7			
	SH906i	*	1 5	706SC	*	3 13	911T	*	2 3			
	SH906iTV	*	1 5	707SC	*	3 13	912T	*	2 3			
				707SC	*	3 13	920T	*	2 3			
				708SC	*	3 13	921T	*	2 3			
				709SC	*	3 13	N82	*	2 3 13			
				805SC	*	3 13	X01T	*	13			
	au by KDDI	W62CA	*	7 * 25	820SC	*	3 13	X01HT	*	1 13		
		W63CA	*	7 * 25	821SC	*	3 13	X02HT	*	1 13		
		W62H	*	7 * 25	920SC	*	3 13	X03HT	1 24	13		
W63H		*	7 * 25	705SH	*		X04HT	5 24	13 19			
W54S		*	7 ×	810SH	*		X05HT	5 24	13 19			
W61S		*	7 * 25	811SH	*		iPhone 3G	*	5 7 - 12			
Walkman Phone, Xmini W65S		*	4 7 * 25	812SH	*							
W54SA		*	7 * 25	812SHs	*							
W61SA		*	7 * 25	813SH	*							
W63SA		*	7 * 25	814SH	*							
W64SA		*	7 * 25									
W62SH		*	7 * 25									
W64SH		*	7 * 25									
							WILLCOM	WILLCOM 03(WS020SH)	-	-		

この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。
同型番の携帯電話機種全ての結果を保障するものではありません。

掲載している携帯電話機種は2009年6月1日までに一定の条件下で動作を
確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、
一覧表の情報が変更になる可能性があります。
通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に
関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものでは
ありません。

2009年6月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種
については、掲載していませんのであらかじめご了承ください。

表中、*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により
一部正常に動作しない場合があります。

表中、印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない場合があります。

表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

表中、- 印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

携帯電話を長期間車内に放置しないようにして下さい。
故障の原因となる場合があります。

携帯電話は、照明: オートまたはOFF、ダイヤルロック: OFF、
オートダイヤルロック: OFF、待受アプリ: OFF、FAXモード: OFFの設定で
使用して下さい。

キャッチホンおよび三者通話サービスには対応していません。
通話中にノイズが発生する場合があります。
通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

一部、着信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。
運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

発信・着信のタイミングによって、発信音・着信音が鳴らない場合があります。
一部、着信時、通話への切り替え時にボツというノイズが発生する
携帯電話機種があります。

メモリ転送で、同じメモリが重複して登録される場合があります。

1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。
2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。
3 登録後は携帯側で接続を確認される場合があります。
4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけれません。
5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。
6 ナビからの登録は、出来ません。
7 携帯電話からHFP接続が出来ません。
10 着信番号が非通知と表示されます。(表示されない場合があります)
12 携帯電話にメモリダイヤル転送機能がありません。
13 電話帳の一括読み込みが出来ません。
15 電話帳転送終了後には、HFP自動接続が出来ない場合があります。
19 電話帳転送を開始する場合は電話機の設定が必要な場合があります。
24 発信音がナビから鳴りません。
25 電話帳の一件読み込みが出来ません。

「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティ・コム登録商標です。
「cdmaOne」はCDG(CDMA Development Group)の登録商標です。
その他製品名称等の固有名称は各社商標または登録商標です。