

携帯電話用Bluetooth接続適合

Main table with columns for manufacturer (e.g., NTT DoCoMo, au by KDDI, SoftBank), model name, and Bluetooth compatibility status (e.g., 対応済み, 対応可能, 対応不可).

この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てで結果を保障するものではありません。

掲載している携帯電話は2012年12月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。

この確認結果は特にAppleの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に該当するものではありません。通信品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

2012年12月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載していませんのであらかじめご了承ください。

表中、*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない場合があります。

表中、x印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない場合があります。

表中、x印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

表中、登録の末尾に「」が付いている機種はスマートフォンです。

携帯電話を長期保管中に設置しないようして下さい。故障の原因となる場合があります。

携帯電話は、初期「工場出荷状態」で、ダイヤルロック、OFF、オーディオ出力、GPS、保持アプリ、GPS、FAXモード、PDFの設定で使用して下さい。

キャッチホンおよび三番通話サービスには対応していません。通話中にノイズが発生する場合があります。

一部、着信および発信音の大きな携帯電話機種があります。通話中に必ず音量の確認、調整を行って下さい。

発信音のタイミングによって、発信音、着信音が鳴らない場合があります。

一部、着信音、通話への切り替え時にボツッというノイズが発生する携帯電話機種があります。

メモリ転送で、同じメモリが重複して登録される場合があります。

発信中、着信中、通話中にPPF接続した場合、正しく画面遷移しない場合があります。

1 登録後に携帯電話で、接続する操作が必要です。

2 登録完了時に携帯電話特有の登録設定操作が必要です。

3 登録後は携帯電話で接続を確認される場合があります。

4 ナビからの検索では、携帯電話を見つかりません。

5 携帯電話の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。

6 ナビからの登録は、出来ません。

7 携帯電話からHPP接続が出来ません。

8 携帯電話に反応保護機能があります。

9 発信音がナビから鳴りません。(発信音設定が1回だけ鳴ります)

10 発信音が非通知と表示されます。(表示されない場合があります)

12 携帯電話にナビとリアルタイム転送機能がありません。

13 電話帳の一括読み込みが出来ません。

15 電話帳転送終了後には、HPP自動接続が出来ない場合があります。

19 電話帳転送を開始する場合は電話帳の設定が必要な場合があります。

24 発信音がナビから鳴りません。

25 電話帳の一括読み込みが出来ません。

27 簡単なアプリが対応していません。(簡単なアプリ/ナビを省略し簡単に登録できる機能)

28 電話帳からの登録操作は出来ません。

*FOMA/フォーエムは株式会社エヌ・ティ・エスの登録商標です。

*cdmaOneは、CDG(CDMA Development Group)の登録商標です。

その他製造名等の固有名称は各社商標または登録商標です。