

■ 2011年06月更新情報

アルパイン製ナビゲーション[C9A2 V6 650 / NCA2 V6 650]

Bluetooth®対応携帯電話一覧

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー 通話	電話帳読込	Gracenote メディアデータサービス 高速道データ更新 いつもNAVI
NTT Docomo	HTC	HT-01A	-	○※2※3	○※7	-
		HT-02A	-	○※2※3	○※7	-
		HT-03A	-	○※2※3	-	-
		HT1100	-	○※2※3	○※7	-
	LG	L-03C	-	○	○※7	-
		L-04C	Android2.2	○※2※3	-	-
	モトローラ	M702iG	-	○	○※7	○
		M702iS	-	○	○※7	○
	ノキア	NM705i	-	○※2※3※4	○	×
		NM706i	-	○※2※3※4	○	×
	パナソニック	P-01A	-	○	○	○
		P-02A	-	○	○	○
		P-07A	-	○	○	○
		P-08A	-	○	○	○
		P-09A	-	○	○	○
		P-01B	-	○	○	○
		P-04B	-	○	○	○
		P-06B	-	○	○	×
		P-03C	-	○	○	×
		P903i	-	○	○	○
		P903iTV	-	○	○	○
		P903iX	-	○	○	○
		P904i	-	○	○	○
		P905i	-	○	○	○
		P905iTV	-	○	○	○
		P906i	-	○	○	○
	シャープ	SH-01A	-	○※5	○	○
		SH-03A	-	○※5	○	○
		SH-04A	-	○※5	○	○
		SH-06A	-	○※5	○	○
		SH-07A	-	○※5	○	○
		SH-01B	-	○※5	○	○
		SH-02B	-	○※5	○	○
		SH-03B	-	○※5	○	○
		SH-07B	-	○	○	○
		SH-10B	Android1.6	○※2	○※6	-
		SH906i	-	○※5	○	○
		SH906iTV	-	○※5	○	○
		SH-01C	Android2.1	○	○	○
		SH-03C	Android2.1	○※2	○※6	-
		SH-05C	-	○	○	○
		SH-06C	-	○	○	○
	富士通	F-01A	-	×	○	○
		F-03A	-	×	○	○
		F-09A	-	×	○	○
		F-01B	-	×	○	○
		F-03B	-	×	○	○
		F-04B	-	○※5※10	○	○
		F-06B	-	○	○	○
		F-07B	-	○	○	○
		F-01C	-	○	○	○
		F-02C	-	○	○	○
		F1100	-	×	○※7	×
	NEC	N-01A	-	×	-	-
		N-02A	-	×	-	-
		N-04A	-	×	-	-
		N-06A	-	×	○	○
		N-07A	-	×	○	○
		N-08A	-	×	○	○
		N-09A	-	×	○	○
		N-01B	-	×	○	○
N-02B		-	×	○	○	
N-04B		-	×	○	○	
N-07B		-	×	○	○	
N-08B		-	×	○	○	
N-02C		-	×	○	○	
N-03C		-	×	○	○	
N-04C	Android2.2	×	○※6	-		

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー 通話	電話帳読込	Gracenote メディアデータサービス 高速道データ更新 いつもNAVI
NTT Docomo	東芝	T-01A	-	○※3※5	○※6※7	-
		T-01B	-	○※2※3※5	○※6※7	-
		T-01C	Android2.1	○※2※3	-	-
	RIM	Black Berry Bold	-	○※2※3	○※6※7	-
		Black Berry Bold 9700	-	○※2※3	○※6	×
		Black Berry Bold Curve 9300	-	○※2※3	○※6	×
	サムスン	SC-01B	-	○※2※3	○※6※7	-
		SC-02B	Android2.2	○※2※3	-	-
		SC-01C	Android2.2	○※2※3	-	-
	ソニーエリクソン	SO-01B	Android1.6	○※2※3	○※6	-
		SO-01C	Android2.3	○※2※3	○※6	-
au by KDDI	東芝	W52T	-	○	○	○
		W54T	-	○	○	○
		W56T	-	○	○	○
		W61T	-	○	○	○
		W63T	-	○	○	○
		W65T	-	○	○	○
		T001	-	○	○	○
		T003	-	○	○	○
		T004	-	○	○	○
		T005	-	○	○	○
		T006	-	○	○	○
		IS02	-	○※2※3※4	○※6※7	-
		IS04	Android2.1	○※2※3	○6	-
		TSX05	-	○	○	○
		TSX06	-	○	○	○
	TSY01	-	○	○	○	
	ソニー・エリクソン	W54S	-	○	○	○
		W61S	-	○	○	○
		W65S	-	○	○	○
		SOY01	-	○	○	○
		SOY02	-	○	○	○
		SOY03	-	○	○	○
		SOY04	-	○	○	○
		S001	-	○	○	○
		S003	-	○	○	○
		S004	-	○	○	○
		S005	-	○	○	○
		S006	-	○	○	○
		SOX01	-	○	○	○
		SOX02	-	○	○	○
	サンヨー	W54SA	-	○	○	○
		W61SA	-	○	○	○
		W63SA	-	○	○	○
		W64SA	-	○	○	○
		SA001	-	○	○	○
		SA002	-	○	○	○
	カシオ	E03CA	-	○	○※7	○
		W62CA	-	○	○	○
		W63CA	-	○	○	○
		CAY01	-	○	○	○
		CA001	-	○	○	○
		CA002	-	○	○	○
		CA003	-	○	○	○
		CA004	-	○	○	○
		CA005	-	○	○	○
	CA006	-	○	○	○	
	日立	W62H	-	○	○	○
		W63H	-	○	○	○
		H001	-	○	○	○
		HIY01	-	○	○	○
		HIY02	-	○	○	○
		SH001	-	○	○	○
	シャープ	W62SH	-	○	○	○
		W64SH	-	○	○	○
		SH001	-	○	○	○
		SH002	-	○	○	○
		SH003	-	○	○	○
SH004		-	○	○	○	
SH005		-	○	○	○	
SH006		-	○	○	○	
SH007		-	○	○	○	
SH008	-	○	○	○		

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー 通話	電話帳読込	Gracenote メディアデータサービス 高速道データ更新 いつもNAVI
au by KDDI	シャープ	SH009	-	○	○	○
		SH010	-	○	○	○
		SH011	-	○	○	○
		SHY01	-	○	○	○
		E05SH	-	○	○	○
		IS01	Android1.6	○※2	○※6	-
		IS03	Android2.1	○※2	○※6	-
	IS05	Android2.2	○※2	○	-	
	HTC	E30HT	-	○※2※3	○※6※7	-
		IS W11HT	Android2.2	○※2※3※11	○※6※7	-
京セラ	K007	-	○	○	○	
パンテック	PTI01	Android2.2	○※2※3	×	-	
パナソニック	P001	-	○	○	○	
SoftBank	HTC	X01HT	-	○※2※3	○※7	×
		X02HT	-	○※2※3	○※7	×
		X03HT	-	○※2※3	○※7	-
		X04HT	-	○※2※3	○※7	-
		X05HT	-	○※2※3	○※7	-
		X06HT	Android2.1	○※2※3	○※6	-
		X06HT II	Android2.2	○※2※3	○※6	-
		X001HT	Android2.2	○※2※3	○※6	-
		705N	-	○※2※3	○※7	○
	706N	-	○※2※3	○※7	○	
	サムスン	705SC	-	○※2※3	○※7	×
		706SC	-	○※2※3	○※7	×
		707SC	-	○※2※3	○※7	×
		707SC II	-	○※2※3	○※7	×
		708SC	-	○※2※3	○※7	×
		709SC	-	○※2※3	○※7	×
		805SC	-	○※2※3	○	×
		820SC	-	○※2※3	○	○
		821SC	-	○※2※3	○	○
		830SC	-	○※2※3	○	○
		920SC	-	○※2※3	○	○
		930SC	-	○※2※3	○	○
		931SC	-	○※2	○	○
		940SC	-	×	○	○
		941SC	-	○※2	○※6	○
		X01SC	-	○※2※3	○※6※7	-
		シャープ	810SH	-	○※2※3	○
	811SH		-	○※2※3	○	○
	812SH		-	○※2※3	○	○
	812SHs		-	○※2※3	○	○
	812SHs II		-	○※2※3	○	○
	813SH		-	○※2※3	○	○
	814SH		-	○※2※3	○	○
	815SH		-	○※2※3	○	○
	816SH		-	○※2※3	○	○
	820SH		-	○※2	○	○
	821SH		-	○※2	○	○
	823SH		-	○※2	○	○
	824SH		-	○※2	○	○
	825SH		-	○※2	○	○
	841SH		-	○※2	○	○
	841SHs		-	○※2	○	○
	842SH		-	○※2	○	○
	910SH		-	○※2※3	○	○
	911SH		-	○※2※3	○	○
	912SH		-	○※2※3	○	○
	913SH		-	○※2※3	○	○
	920SH		-	○※2	○	○
	921SH		-	○※2	○	○
	922SH		-	○※2	○	○
	923SH		-	○※2	○	○
	930SH		-	○※2	○	○
	931SH		-	○※2	○	○
932SH	-		○※2	○	○	
933SH	-		○※2	○	○	
934SH	-		○※2	○	○	
935SH	-		○※2	○	○	
936SH	-	○※2	○	○		
940SH	-	○※2	○	○		

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー 通話	電話帳読込	Gracenote メディアデータサービス 高速データ更新 いつもNAVI
SoftBank	シャープ	941SH	-	○※2	○	○
		942SH	-	○※2	○	○
		943SH	-	○※2	○	○
		944SH	-	○※2	○	○
		945SH	-	○※2	○	○
		001SH	-	○※2	○	○
		002SH	-	○※2	○	○
		003SH	Android2.2	○※2	○	×
		004SH	-	○※2	○	○
	005SH	Android2.2	○※2	○	×	
	ノキア	705NK	-	○※2※3※5	○	○
		Nokia N82	-	○※2※3※5	○	○
		X02NK	-	○※2※3※5	○	○
	パナソニック	705P	-	○※3	○	×
		706P	-	○※3	○	×
		810P	-	×	○	○
		820P	-	×	○	×
		821P	-	×	○	×
		822P	-	×	○	×
		920P	-	○	○	○
		921P	-	○	○	○
		931P	-	○	○	○
		940P	-	○	○	○
		941P	-	○	○	○
		942P	-	○	○	○
		001P	-	○	○	○
	東芝	823T	-	○※2	○	○
		824T	-	○※2	○	○
		830T	-	○※2	○※8	○
		910T	-	○※2	○※8	○
		911T	-	○※2	○※8	○
		912T	-	○※2	○※8	○
		920T	-	○※2	○※8	○
		921T	-	○※2	○※8	○
		X01T	-	○※2※3	○	○
	X02T	-	○※2※3※5	※6※7	-	
	NEC	830N	-	×	-	-
		841N	-	×	-	-
		930N	-	×	-	-
		931N	-	×	-	-
		940N	-	×	-	-
		001N	-	×	-	-
	ZTE	003Z	Android2.2	○※2※3	○※6※7	-
	DELL	001DL	Android2.2	○※3※12	○※6※7	-
	アップル	iPhone 3G	-	○※2※3	-	-
		iPhone 3GS	-	○※2※3	-	-
		iPhone 4	iOS4.0	○※3	-	-

【注記事項】

- ・この結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話機種の全てを保証するものではありません。
- ・携帯電話機種によっては、動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報に変更になる可能性があり、通信や一部機能が動作しない場合があります。
- ・ハンズフリーの通話には、HFP(Hands Free Profile)準拠の携帯電話が必要です。
- ・携帯電話のBluetooth設定が必要です。携帯電話側の取扱説明書をご覧ください。
- ・携帯電話からのパスキー入力操作については、携帯電話側の取扱説明書をご覧ください。
- ・携帯電話本体を操作する場合は、安全な場所に車を止め操作して下さい。
- ・携帯電話の接続が完了するまで、携帯電話の画面を確認しながら操作を行ってください。
- ・電話機を接続するときは、ダイヤルロックやセルフモード等の電話機の機能制限設定は全て解除して下さい。
- ・待ち受け以外の状態で携帯電話を接続した際は、正常な動作をしない事があります。
- ・交通量の多い市街地や狭い道でのご利用は避けて下さい。
- ・通話は大きな声ではっきりとお話下さい。
- ・通話中は窓を閉めてお話下さい。
- ・携帯電話によっては、ハンズフリー電話が使用できない場合があります。
- ・相手の電話の種類や電話線の組み合わせにより、不自然な音声になる場合があります。
- ・割込み通話、三者通話には対応していません。
- ・携帯電話の機種によっては、音声の間こえづらひ場合があります。この場合、カーナビ側で音量等を調整して下さい。
- ・ハンズフリー電話同士の通話、騒音の大きい場所での通話など、使用状況によっては話しにくい場合があります。
- ・電話帳は最大1,000件までしか読み込みできません。読み込み可能な電話帳に関しては、携帯電話により制約があります。
- ・電話帳登録時に、該当番号が「シークレット」等として登録されている場合、読み込みできません。
- ・着信時や通話切替時に、ノイズが発生する携帯電話機種があります。
- ・Gracenoteメディアデータベース等へのアクセス機能をご利用される際は、事前にご利用される携帯電話に合わせて接続先を設定しておいて下さい。
- ・本機は以下のBluetooth®のプロファイルに対応しております。Bluetooth®に接続する際には、接続携帯電話が上記プロファイルに対応している必要があります。
HFP(ハンズフリー プロファイル)
OPP(オブジェクト プッシュ プロファイル)
DUN(ダイヤルアップ ネットワーキング プロファイル)
- ・FOMAは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
- ・Bluetooth®はBluetooth SIG,Incの登録商標です。

- ・その他製品名等の固有名詞は各社商標または登録商標です。
- ・「高速道データ配信」と「いつもNAVI」をご利用の際は、アルパインホームページでの「お客様登録」が必要となります。
- ・「いつもNAVI」は、株式会社ゼンリンデータコムドライバー向けWEBサービスとなります。
- ※ 表中の「○」印のついている携帯電話機種については、対応しておりますが制限事項等につきましては、以下の「※」印の内容をご確認下さい。
- ※ 表中の「×」印のついている携帯電話機種については、該当する機能を使用できません。
- ※ 表中の「-」印のついている携帯電話機種については、携帯電話側に該当する機能がございません。

【共通項目】

- ※ カーナビ操作で【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声を切り替えると、音声が割れて聞こえにくくなる場合があります。
この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行ってください。

【個別項目】

- ※1 通話中にナビを起動して接続すると、自動的に「ハンズフリーモード」になります。
- ※2 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※3 ナビゲーション本体操作で応答保留しても、着信のまま変化しません。
- ※4 ナビゲーション本体操作 or 電話機操作で【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※5 ナビゲーション本体操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※6 ナビゲーション本体に読み込んだ電話帳データにはグループ情報がありません。
- ※7 ナビゲーション本体に読み込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※8 携帯電話機に電話番号が1,000件以上登録されている場合、画像データが添付されている電話帳がナビゲーション本体に登録されないことがあります。
- ※9 ナビゲーション操作で発信・発信中止をした後に再度AVN操作で発信すると、発信に失敗する事があります。
- ※10 セパレートスタイルでは使用できません。
- ※11 非通知着信時に、カーナビの画面に「Restricted」と表示されます。
- ※12 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体からも着信音が鳴りません。