

■ 2010年1月更新情報

パイオニア製ナビゲーション[C9P5 V6 650]

Bluetooth対応携帯電話一覧

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応	
NTT Docomo	HTC	HT1100	△ ※1※5※8	×	
		HT-01A	△ ※1※5※8	△ ※14※15※17※18※19	
		HT-02A	△ ※1※5※8	△ ※14※15※17※18※19	
		HT-03A	△ ※1※5※8	△ ※14※15※17※18※19	
	NEC	N-01A	○* ※1※4	×	
		N-02A	○* ※1※4	×	
		N-04A	○* ※1※4	×	
		N-06A	○* ※1※5	×	
		N-07A	○* ※1※5	×	
		N-08A	○* ※1※5	×	
		N-09A	○* ※1※5	×	
		NM705i	△ ※2※3※8	△ ※11※14※15※17※18※19※23	
		NM706i	△ ※2※3※8	△ ※11※14※15※17※18※19※23	
	パナソニック	P905i	○* ※1※5	△ ※14※17※18※19	
		P905iTV	○* ※1※5	△ ※14※17※18※19	
		P906i	○* ※1※5	△ ※14※17※18※19	
		P-01A	○* ※1※5	△ ※14※17※18	
		P-02A	○* ※1※5	△ ※14※17※18	
		P-07A	○* ※1※5	△ ※14※17※18	
		P-08A	○* ※1※5	△ ※14※17※18	
		P-09A	○* ※1※5	△ ※14※17※18	
		シャープ	SH906i	○* ※5	△ ※14※17※18※19※20
	SH906iTV		○* ※5	△ ※14※17※18※19※20	
	SH-01A		○* ※5	△ ※14※20	
	SH-03A		○* ※5	△ ※14※20	
	SH-04A		○* ※5	△ ※14※20	
	SH-06A		○* ※5※9	△ ※14※20	
SH-07A	○* ※5※9		△ ※14※20		
富士通	F1100	△ ※1※5※8	△ ※14※15※17※18※19		
	F-01A	○* ※1※5	×		
	F-03A	○* ※1※5	×		
	F-09A	○* ※1※5	×		
BlackBerry	Bold	△ ※3※5※8	△ ※13※17※18※19		
東芝	T-01A	△ ※1※5※8	△ ※14※15※17※18※19		
au by KDDI	東芝	W56T	○* ※7	○* ※11	
		W61T	○* ※7	○* ※11	
		Sportio(W63T)	○* ※7	○* ※11	
		W65T	○* ※7	○* ※11	
		T001	○* ※7	○* ※11	
		biblio	○* ※7	○* ※11	
		ソニー・エリクソン	W54S	○* ※7	○* ※11
	W61S		○* ※7	○* ※11	
	Xmini(W65S)		○* ※7	○* ※11	
	Premier3		○* ※7	○* ※11	
	S001		○* ※7	○* ※11	
	サンヨー	W54SA	○* ※7	○* ※11	
		W61SA	○* ※7	○* ※11	
		W63SA	○* ※7	○* ※11	
		W64SA	○* ※7	○* ※11	
	カシオ	W62CA(G'zOne)	○* ※7	○* ※11	
		W63CA	○* ※7	○* ※11	
		CA001	○* ※7	○* ※11	
		CA002	○* ※7	○* ※11	
	日立	W62H	○* ※7	○* ※11	
		W63H	○* ※7	○* ※11	
		H001	○* ※7	○* ※11	
		Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○* ※7	○* ※11	
	シャープ	W62SH	○* ※7	○* ※11	
		W64SH	○* ※7	○* ※11	
		SH001	○* ※7	○* ※11	
		SH002	○* ※7	○* ※11	
		Sportio water beat	○* ※7	○* ※11	
	パナソニック	P001	○* ※7	○* ※11	
	iida	G9	○* ※7	○* ※11	
	HTC	E30HT	△ ※1※5※8	△ ※14※15※17※18※19	
	SoftBank	HTC	X01HT	△ ※1※5※8	△ ※14※17※18※19
			X03HT	△ ※1※5※8	△ ※14※15※17※18※19
X04HT			△ ※1※5※8	△ ※14※15※17※18※19	
X05HT			△ ※1※5※8	△ ※14※15※17※18※19	
NEC		830N	○* ※1※4	×	
		930N	○* ※1※4	×	
サムスン		820SC	○* ※3	○* ※19	
		821SC	○* ※3	○* ※19	
		920SC	○* ※3	×	
		930SC	○* ※3	○* ※19	
		931SC	○* ※3	○* ※11※19	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
SoftBank	シャープ	812SHs II	○*	- ※12
		820SH	○*	△ ※16※17※18
		821SH	○*	△ ※16※17※18
		823SH	○*	△ ※16※17※18
		824SH	○*	△ ※16※17※18
		825SH	○*	△ ※16※17※18
		920SH	○*	△ ※16※17※18
		921SH	○*	△ ※16※17※18
		922SH	○*	△ ※16※17※18
		923SH	○*	○* ※19
		930SH	○*	○* ※19
		931SH	○*	○*
		932SH	○*	○*
		933SH	○*	○*
		934SH	○*	○*
		935SH	○*	○*
936SH	○*	○*		
SoftBank	ノキア	NokiaN82	△ ※2※3※8	△ ※11※14※15※17※18※19※23
		X02NK	△ ※2※3※8	△ ※11※14※15※17※18※19※23
	パナソニック	820P	○* ※3	- ※12
		821P	○* ※3	- ※12
		822P	○* ※3	- ※12
		920P	○* ※1※5	△ ※14※17※18※19
		921P	○* ※1※5	△ ※14※17※18※19
		930P	○* ※1※5	△ ※14※17※18※19
		931P	○* ※1※5	△ ※14※17※18※19
	東芝	823T	○* ※2※3	○* ※11※19
		824T	○* ※2※3	○* ※11※19
		920T	○* ※2※3	○* ※11※19
		921T	○* ※2※3	○* ※11※19
		X01T	△ ※1※5※8	△ ※14※15※16※17※18※19
	830T	○* ※2※3	○* ※11※19	
	アップル	iPhone3G	△ ※6※7※8	- ※12
iPhone3GS		△ ※6※8	△ ※17※18※19※21※22	
WILLCOM	シャープ	WILLCOM 03 (WS020SH)	×	△ ※14※15※19
		WILLCOM D4 (WS016SH)	△ ※1※5※10	△ ※14※15※17※18※19

- ※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。
- ※ 掲載している携帯電話機種は2010年1月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報に変更になる可能性があります。
- ※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。
- ※ 2010年1月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種 については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
- ※ 表中、○\*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により 一部正常に動作しない機能があります。
- ※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。
- ※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。
- ※ 表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。
- ※ 「インターネット接続可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとした インターネット接続機能の使用可否です。
- ※ 次のプロファイルに対応しています。

- HFP (Hands Free Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- DUN (Dial Up Network Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- HSP (Headset Profile)

通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている 必要があります。

- ※1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。
- ※2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。
- ※3 登録後は携帯側で接続を確認される場合があります。
- ※4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけれません。
- ※5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。
- ※6 ナビからの登録は、出来ません。
- ※7 携帯電話からHFP接続が出来ません。
- ※8 携帯電話に回答保留機能がありません。
- ※9 簡単ペアリングに対応しています。(簡単ペアリング:パスキー入力を省略し簡単に登録できる機能)
- ※10 回答保留にすると、ナビでのハンズフリーが出来ない場合があります。
- ※11 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。
- ※12 BTオーディオ機能がありません。
- ※13 AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。
- ※14 AV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- ※15 ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- ※16 ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- ※17 ナビからの早送り操作は出来ません。
- ※18 ナビからの巻戻し操作は出来ません。
- ※19 AVRCP(1.3)に対応していません。
- ※20 ナビからA2DP接続動作ができない場合があります。
- ※21 ナビからのトラックup操作は出来ません。
- ※22 ナビからのトラックdown操作は出来ません。
- ※23 ナビからA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません。