

# RapiraCard WindowsCE ドライバインストール手順

このページでは、WindowsCEで、RapiraCardを動作させるためのドライバインストール手順を記載いたします。

なお、WindowsCEのバージョン2.00/2.01またはそれ以前においてはRapiraCardをカードスロットに挿入するだけでご使用頂けます。

---

## <インストール手順>

### 手順1 「プロセッサの種類」確認します

- (1) WindowsCE上のデスクトップ画面上から[スタート]→[設定]  
→[コントロールパネル]と開いていきます
- (2) [システム]アイコンをタップして開きます
- (3) [デバイス]タブを選択し、[プロセッサの種類]を確認します

### 手順2 ドライバファイルのコピー

ご使用中のパソコンの種類にあったドライバファイルをWindowsCE上のデスクトップ画面にダウンロードします。

Windows PCでドライバファイルをダウンロードされる方は、WindowsCEサービスやメモリカード等でWindowsCE上のデスクトップ画面にコピーしてください。

[こちら](#)からファイルをダウンロードできます。

### 手順3 ドライバファイルのインストール

ダウンロードしたファイルをタップしてインストールを行います。インストールする場所が¥Program Filesであることを確認し、OKをタップするだけで、カードの認識は完了します。

インストール後は使用したcabファイルを削除してください。

---

## <ご注意>

ご使用中のプロセッサに対応していないドライバファイルをインストールしようとするとき「セットアップを完了できませんでした。・・・」というメッセージが表示されます。プロセッサの種類とドライバファイルがあっているかどうか、ご確認ください。

---