

I-O DATA

必ずお読みください

GV-D4VR

B-MANU201125-02

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

シリアル番号をメモしてください

① 本製品裏面に貼られているシールに記載された、シリアル番号(S/N)をメモします。

シリアル番号を記入するための横線が並ぶ欄

② シリアル番号は、ユーザー登録・サポートソフトのダウンロードに必要です。

ユーザー登録

<http://www.iodata.jp/regist/>

サポートソフトのダウンロード

<http://www.iodata.jp/lib/>


1. 内容物、動作環境を確認する

本製品のパッケージをご覧ください。内容物や動作環境をご確認ください。

なお、後で説明しております『画面で見るマニュアル』でも内容物や動作環境に加え、仕様などをご確認いただけます。

2. インストールする

- ① Windowsを起動します。
管理者権限を持つユーザーでログオンします。
- ② サポートソフトCD-ROMをセットします。
- ③ インストールします。
[GV-D4VR ドライバ] と [I-O DATA HD Video Capture] をクリックします。
⇒ 後は自動的にインストールされます。




PowerProducer v5 for I-O DATA
DVD を作成するためのアプリケーションです。
詳しくは、後で説明されております『画面で見るマニュアル』内をご覧ください。

3. 取り付ける

- ① パソコンの電源を切り、電源ケーブルを抜きます。
- ② パソコンを開き、本製品を取り付けます。
方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ③ パソコンのカバーと電源ケーブルを戻します。

4. 映像機器とつなぐ



6. 本製品を使う

- ① [I-O DATA HD Video Capture] を起動します。



- ② 映像機器の電源を入れます。
必要なら再生などの操作もします。
⇒ 画面に映像が表示されます。

5. 本製品を使えるようにする

パソコンの電源を入れると、本製品が認識されます。認識途中で下のような画面が表示されます。案内されているように操作を行ってください。



Windows 7/Vista



※以前に弊社製品をインストールする際、「常に信頼する」にしていた場合、この画面は表示されません。

×1回表示

Windows XP



×2回表示

7. 画面で見るマニュアル (詳しい使い方)

「画面で見るマニュアル」を表示できます。



✂ (キトリ線)

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがあると、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆ お客様	〒□□□-□□□□	住所・店名
	ご住所	販売店
	(ふりがな) お名前	TEL.() - ()
	TEL.() - ()	ご購入日

型番	GV-D4VR
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効

I-O DATA 株式会社 アイ・オー・データ機器

修理の際は、保証書を切り取り製品と同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡す際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)
2. 記載漏れがあると、保証期間内でも無料修理が受けられません。

