

MP3-V5 製品アップグレードに関しまして

平素はヴァーッテクス製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。 弊社「MP3-V5」製品におきまして、製品のアップグレード方法を以下に記載させていただきました。 使用方法等良くお読みいただきご利用くださいませ。

※本製品のフラッシュメモリー内のデータバックアップは万一の故障に備え、頻繁に行うことをお勧めします。 保証期間内における本製品本体の保障は致しますが、フラッシュメモリー内のデータは保障致しかねます事を予めご了承顧います。



MP3-V5 BK/WH

■製品をご使用時、下記のような症状が発生した場合、製品のアップグレードをすることにより症状が改善できます■ ①音楽を取り込んだ後、画面に「welcome」という表示が出たまま、画面がフリーズしてしまう。 ②PCとMP3が認識をしない。

注意点

本製品のアップグレードを行いますと、フラッシュメモリー内のデータが全て削除されます。予めご了承願います。

準備するもの

●インターネット接続環境
 ●MP3-V5 本体
 ●USBケーブル

ダウンロード

※ダウンロードされるファイルは.zipで圧縮されています。予め解凍ツールをご用意の上、お進みください。

1. ダウンロードサイトにアクセスします。

http://www.vertex-group.co.jp/vts/faq/download/upg/mp3-v5upg.zip

2.URLをクリックするとファイルのダウンロードが始まります。ダウンロードし、デスクトップ等任意の場所に保存してください。



🚱 🧔 🥭 🔜 🖸 🔀 3 Microsoft Offi...

アップグレード方法

1. アップグレードソフトを起動します。

Mp3-v5up. Mix ・ H 本表 ・ U く 広 氏 田 金 金とと ののいわり ジャン ダブルクリックで ファイルを開きます。 ・ ビース シーム ・ ビース シーム <th></th> <th>😋 👁 - 📕 🖬 Hand</th> <th>10 · 20日本市の書紙 · 24000·</th> <th colspan="3">• •• BR 2</th> <th colspan="5">M7107 MPTool v1.32.0</th> <th></th> <th colspan="2"></th>		😋 👁 - 📕 🖬 Hand	10 · 20日本市の書紙 · 24000·	• •• BR 2			M7107 MPTool v1.32.0								
Mp3-vSup. 第4.190.0f 第4.190.0f 第4.190.0f 第7.00-5a / E 94.85 ダブルクリックで ファイルを開きます。 107.190 50.00000000000000000000000000000000000		🖣 登建 🔹 🖽 表示 🔹 副人 👩 共有 🔮 音波达0 👘						1	2	3	4	5	6	7	8
Configuration Conf	mp3-v5up ダブルクリックで ファイルを開きます。	VEX00ンク ドキュント ミュージック 構築 ICUVク	S.M ALUPVD.dll CARACC.DHE Charger_Stage.ini DevicerTemplate.dat DevicerTemplate.dat DepMCertMaker.exe DRMCertMaker.exe DRMCertMaker.exe DRMCertMaker.exe DRMCertMaker.exe	##iEl#i 2008/10/08 16:10 2008/10/08 16:10 2010/07/13 16:15 2008/10/08 16:10 2011/02/23 18:55 2008/10/08 16:10 2008/10/08 16:10 2008/10/08 16:10 2008/10/08 16:10 2008/10/08 16:10 2008/10/08 16:10	構成 アプリケーション伝導 アプリケーション 場本設定 アプリケーション組織 アプリケーション組織 アプリケーション組織 アプリケーション経験 アプリケーション経験 アオストドキュメ	サイズ 24 KB 112 KB 4 KB 2 KB 124 KB 236 KB 1 KB 1 KB 1 KB		9	10	11 19	12	13 21	14	15	16 24
97/2: 2.47 MB HILE 2011/02/23 18-49 CARD: Not Type: Auto-Defect ! Configure Put for		דענע עלק איליע	■ Factol dl ■ Factory4.exe ■ Nu download instructio ■ GenDevCerTemp.exe ▲ IntelConvertency.exe > = 0.000 (1000)	2009/10/28 14:14 2009/10/23 14:28 2010/08/19 12:21 2011/02/23 17:06 2008/10/08 16:10 2008/10/08 16:10	アプリケーション総構 アプリケーション CAB ファイル テキスト ドキュメ アプリケーション アプリケーション	332 K8 2,536 K8 3,340 K8 1 K8 256 K8 356 K8		Proces Firmwar Capacit CARD:	ing Step- e preparat / Auto Not	ion VIE 001 Au Ver Typ	onfiguratio D: 0402 101-0001 Idio Playe Indor: Auto	PID: 566 1-0000000 r to-Detec -Detect !	8 00676 † !	Firmwe Featur	n figure

2. MP3とパソコンをUSBケーブルで接続します。



ありますが、問題はございません。

製品のアップグレードが完了です。

Key:

а,

MP3-V5のアップグレードは完了です。





 一回×
 M7107 MPR04 V1-92.0

 71監済・・・/ 検索
 P

 1
 2

 3
 4

 5
 7

 8
 9

 1
 2

 3
 4

 5
 7

 8
 9

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2

 1
 2<

	2	3	4	5	6	7	8			
9	10	11	12	13	14	15 16				
17	18	19	20	21	22	23	24			
Processing Firmware C Capacity [CARD: Not CDB: Supp Failure Re- 8 : Era	Auto Auto t ason ase All	18 00676 (MLC) 0924 sable!	Cor Check Cog Passwd Key: Count	nfigure Devices Protection						

アップグレードを行う際は、アップグレードソフトを開いてから MP3をパソコンと繋いでください。 アップグレードが完了するまで パソコンとUSBケーブルは外さないでください。

上記方法にて、問題解決しなかった場合、ご不明な点はお客様サポートセンター(0120-009-051)・ (info@vertex-web.jp)までお気軽にお問い合わせください。

MP3とパソコンの繋ぎ方の順番を間違えたり、アップグレードの途中でSUBケーブルを外すと、以下の画像のような表記が出ます。